



RAMPTECH INC. LISTA DE PRECIOS

Para los Componentes del Sistema Grate / Lock Chock

Vigencia a partir del 9 de Junio de 2010

Todos los precios en dólares (US)

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COMENTARIOS
CHOCKS REPARADOS					
GLC-7020R	Chock Derecho Reconstruido	Cada uno	1	\$43.50	
GLC-7021R	Chock Izquierdo Reconstruido				
GLC-7020RHL	Chock Derecho con Daño Solo en el Pestillo de la Manija	Cada uno	1	\$5.50	
GLC-7021RHL	Chock Izquierdo con Daño Solo en el Pestillo de la Manija				
GLC-7020RC	Chock Derecho Daño en Dientes	Cada uno	1	\$4.55	
GLC-7021RC	Chock Izquierdo Daño en Dientes				
GLC-7020ND	Chock Derecho Sin Daño/Sin Cargo	Cada uno	1	\$0.00	
GLC-7021ND	Chock Izquierdo Sin Daño/Sin Cargo				
CHOCKS REPARADOS PARA VENTA					
GLC-7020RS	Chock Derecho Reparado para Venta	Cada uno	1	\$43.50	
GLC-7021RS	Chock Izquierdo Reparado para Venta				
PESTILLO DEL SEGURO DE LA MANIJA					
GLC-3084	Pestillo de la Manija Derecho	Cada uno	1	\$1.75	200 piezas por caja.
GLC-3085	Pestillo de la Manija Izquierdo				
CHOCKS NUEVOS					
GLC-7020	Chock Derecho Nuevo	Cada uno	1	\$59.50	
GLC-7021	Chock Izquierdo Nuevo				
CHOCKS COMPLEMENTARIOS					
GLC-3200	Block Chock	Cada uno	1	\$18.50	
GLC-3210	Gancho de almacenamiento Negro estándar	Cada uno	1	\$2.50	
GLC-3209	Verde para carros AVC				
PANELES DE ALMACENAMIENTO					
GLC-7022	Panel de Almacenamiento Derecho	Cada uno	1	\$10.75	
GLC-7023	Panel de Almacenamiento Izquierdo	Cada uno	1	\$10.75	

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COMENTARIOS
GLC-5013	SUJETADORES DE PANEL DE ALMACENAMIENTO (Standard)	KIT	de 1 a 95	\$1.60	El Kit Incluye: 1 GLC-2006 5/8" Tuerca; 1 GLC-2007 5/16" Tornillo; 1 GLC-2008 5/16" Rondana
			96 O mas	\$0.80	Reducción de Precio
GLC-5027	SUJETADORES DE PANEL DE ALMACENAMIENTO (Art. Bi-Nivel)	KIT	de 1 a 191	\$2.94	El Kit Incluye: 1 GLC-2009 3/4" Tuerca; 1 GLC-2010 3/8" Tornillo; 1 GLC-2011 3/8" Rondana
			192 o mas	\$1.50	Reducción de Precio
GLC-7102	KITS DE ENSAMBLE DE MALLA Y BISAGRAS	KIT	de 1 a 6	Comuníquese para saber el precio	Kit Ensamblado. El Kit Incluye: 1 GLC-6000 Malla (panel de enrejado); 4 GLC-6001 Bases de Bisagras; 4 GLC-6002 Sujetador de Bisagra; 1 GLC-6003 Sujetador de Extremo de Bisagra
	Nota: Se necesitan aproximadamente 8 remaches para sujetar un kit en la cubierta del carro.				Reducción de Precio
	Nota: Se requieren 2 remaches por cada sujetador de extremo.				Reducción de Precio
GLC-5040	CONJUNTOS DE BISAGRAS	KIT	de 1 a 6	\$23.00	El Kit Incluye: 4 GLC-6001 Bases de Bisagra; 4 GLC-6002 Sujetadores de Bisagra; 1 GLC-6003 Sujetador de Extremo de Bisagra.
			de 7 a 27	\$17.00	Reducción de Precio
			28 o mas	\$15.00	Reducción de Precio
GLC-5100	REMACHES DE UNA SOLA PIEZA	Cada uno	de 1 a 1399 1400 o mas	\$0.31 \$0.29	1400 piezas por caja
GLC-3075	TIRAS COMPLETAS DE CALZADO	Cada uno	1	\$4.10	Para sujetar el GLC-7102 a la placa plana combada de la cubierta "B".
GLC-3088	CALZO CORTADO	Cada uno	1	\$3.50	Para sujetar el GLC-7102 solo a las cubiertas "B" de tipo corrugado. Se requieren 2 calzos en cada lado de las soldaduras de la mitad de la cubierta.
GLC-4001	ZAPATA DE ALINEACION PARA MALLAS	Cada uno	de 1 a 23	\$4.35	Utilizado para alinear las mallas durante la reinstalación
			de 24 a 47	\$3.90	Reducción de Precio
			48 o mas	\$3.75	Reducción de Precio

NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	COMENTARIOS
GLC-5005	MARCADOR EXTERNO	Cada uno	de 1 a 11	\$9.00	
			de 12 a 47	\$8.00	Reducción de Precio
			48 o mas	\$7.00	Reducción de Precio
GLC-5006	PANCARTA INSTRUCTIVA	Cada uno	de 1 a 11	\$11.00	
			24+	\$10.50	Reducción de Precio